



POULIES MAGNETIQUES


SAV 100.06PM

Pour la séparation de petites et moyennes pièces


Utilisation :

Les Poulies magnétiques sont utilisées pour la séparation automatique des pièces ferreuses de petite et moyenne taille (pour les particules très fines il est préférable d'utiliser nos tambours magnétiques).

Nos poulies magnétiques, grâce à une construction robuste, ne nécessite aucune maintenance et leur durée de vie est très importante avec un pouvoir d'attraction pratiquement illimitée dans le temps. La poulie magnétique est livrée avec arbre en acier inoxydable ASI 304. Toutes dimensions sur demande.



Type	Dimensions en mm				Vitesse m/s	Poids kg	Type	Dimensions en mm				Vitesse m/s	Poids kg
	A	B	Bande	Ep matière				A	B	Bande	Ep matière		
PM11-22	110	220	200	20	0,3	15	PM11ND-22	114	220	200	20	0,7	14
PM11-27	110	270	250	20	0,3	18	PM11ND-27	114	270	250	20	0,7	16
PM11-32	110	320	300	20	0,3	22	PM11ND-32	114	320	300	20	0,7	20
PM11-42	110	420	400	20	0,3	28	PM11ND-42	114	420	400	20	0,7	26
PM11-52	110	520	500	20	0,3	35	PM11ND-52	114	520	500	20	0,7	33
PM11-62	110	620	600	20	0,3	42	PM11ND-62	114	620	600	20	0,7	40
PM16-45	160	450	400	35	0,5	35	PM16ND-45	168	450	400	35	1	35
PM16-55	160	550	500	35	0,5	42	PM16ND-55	168	550	500	35	1	42
PM16-65	160	650	600	35	0,5	50	PM16ND-65	168	650	600	35	1	50
PM16-85	160	850	800	35	0,5	65	PM16ND-85	168	850	800	35	1	65
PM16-105	160	1050	1000	35	0,5	80	PM16ND-105	168	1050	1000	35	1	80
PM21-45	210	450	400	50	0,7	83	PM22ND-45	210	450	400	50	1	80
PM21-55	210	550	500	50	0,7	100	PM22ND-55	210	550	500	50	1	100
PM21-65	210	650	600	50	0,7	120	PM22ND-65	210	650	600	50	1	120
PM21-85	210	850	800	50	0,7	160	PM22ND-85	210	850	800	50	1	160
PM21-105	210	1050	1000	50	0,7	200	PM22ND-105	210	1050	1000	50	1	200
PM25-45	250	450	400	60	0,9	100	PM25ND-45	250	450	400	60	1,2	100
PM25-55	250	550	500	60	0,9	125	PM25ND-55	250	550	500	60	1,2	125
PM25-65	250	650	600	60	0,9	150	PM25ND-65	250	650	600	60	1,2	150
PM25-85	250	850	800	60	0,9	195	PM25ND-85	250	850	800	60	1,2	180
PM25-105	250	1050	1000	60	0,9	240	PM25ND-105	250	1050	1000	60	1,2	220
PM32-45	320	450	400	75	1,1	165	PM32ND-45	320	450	400	100	1,5	160
PM32-55	320	550	500	75	1,1	200	PM32ND-55	320	550	500	100	1,5	190
PM32-65	320	650	600	75	1,1	240	PM32ND-65	320	650	600	100	1,5	230
PM32-85	320	850	800	75	1,1	300	PM32ND-85	320	850	800	100	1,5	280
PM32-105	320	1050	1000	75	1,1	390	PM32ND-105	320	1050	1000	100	1,5	370
PM32-125	320	1250	1200	75	1,1	465	PM32ND-125	320	1250	1200	100	1,5	450
PM40-55	400	550	500	85	1,2	351							
PM40-65	400	650	600	85	1,2	415							
PM40-85	400	850	800	85	1,2	540							
PM40-105	400	1050	1000	85	1,2	610							
PM40-125	400	1250	1200	85	1,2	800							
PM50-70	500	700	600	100	1,5	630							
PM50-90	500	900	800	100	1,5	800							
PM50-110	500	1100	1000	100	1,5	950							
PM50-130	500	1300	1200	100	1,5	1200							
PM50-150	500	1500	1400	100	1,5	1450							



Exemple de commande:

Poulie magnétique
Désignation

SAV 100.06 - PM11-22 - confirmer les côtes des 2 arbres
SAV N° - type