

BALAI MAGNETIQUE MANUEL

SAV 100.13G-585-N

Pour le ramassage de grenaille, copeaux et poussière magnétique

Utilisation :

Pour ramasser facilement la grenaille, les copeaux et la poussière magnétique dans tous les ateliers de fabrication.

Système automatique de décharge avec rouleau magnétique.

Pour grenaille taille S170(Ø0,5) à S550(Ø2,2).

Caractéristiques :

châssis en acier inoxydable

largeur de la surface magnétique : 585 mm

poulie PVC

dimensions hors tout : 730x270 mm


hauteur de poignée : 760 à 1140 mm

avec aimants surpuissants Neodyme

avec bac de récupération

avec roulettes et poignée de manœuvre ajustable

poids : 9,2 kg



Chassis acier inoxydable



Angle poignée ajustable



Pratique



Sans bruit

Exemple de commande:

Balai magnétique
Désignation

SAV 100.13G - 585-N
SAV N°